

## دستورالعمل جعبه مقاومت

کاربرد این دستگاه در آزمایشگاه های بسیاری در رشته های فیزیک و برق می باشد.



سلکتور این دستگاه دارای ۱۲ حالت است که به ترتیب از ۱ تا ۱۰ مقاومت را به یکدیگر سری می کند. با انتخاب حالت ۰، سلکتور اتصال کوتاه شده و مقاومت های آن از مدار خارج می شوند و با انتخاب OPEN مدار باز می شود. مقاومت های بکار رفته در این جعبه 2W بوده و از کلاس ۱۰٪ خطا می باشد.